

# Список внесенных изменений в инструкциях виброплатформ Kampf

## Beauty KP-1101, Middle KP-1102, Terminator KP-1103:

1.0. **Опечатка в описании: датчиков пульса нет, это датчики BMI.** Внешне они схожи из-за чего и произошла ошибка при переводе инструкции. Описание, что такое BMI и как правильно вычислять этот параметр, в инструкции присутствует. Приводим данную информацию для Вашего ознакомления:



Встроенная программа BMI – предназначена для вычисления индекса массы тела. Позволяет пользователю оценивать снижение жировых отложений по мере продолжения занятий на тренажере. Для получения результата тестирования, после введения информации, о пользователе (пол, возраст, рост и вес), необходимо положить руки на сенсорные датчики на поручнях. И удерживать их в течение 5 секунд. На мониторе появится результат расчета процентного соотношения жировых отложений в Вашем организме.


1.1. **Изменена опечатка в описании:** "Эргономичные рукоятки с сенсорными датчиками пульса":

2 страница:

- специальная нескользящая опора для ступней;
- эргономичные рукоятки с сенсорными **датчиками измерения индекса массы тела;**
- прочная конструкция.

1.2. **Удалена схема изменений пульса,** так как ее наличие не актуально.

### Сравнительная таблица измерений сердечного пульса



Тренировка от 80 до 90% частоты сердечных сокращений и выше: Анаэробная и красная зоны, предназначенные для спортсменов, прошедших специальную подготовку.

Тренировка от 70 до 80% максимальной частоты сердечных сокращений: тренировка на выносливость.

Тренировка от 60 до 70% максимальной частоты сердечных сокращений: Восстановление формы / Сжигание жира. **И т.д. Удалена вся страница.**

## 2.2. Добавлен новый пункт в сборке – описание по установке крепежного болта для эспандеров.

### Подсоединение эспандеров.

Вкрутите с каждой стороны основания виброплатформы по одному крепежному болту с петлями для эспандеров. Зафиксируйте конструкцию.

Прикрепите за карабины эластичные эспандеры к крепежным петлям.



3.1. При производстве отдельной партии товара была допущена техническая ошибка: на стойке виброплатформы Beauty KP-1101, размещено название Skyline, что не влияет на технические характеристики виброплатформы.



**Skyline**